


# Polycom / Poly / HP

## OBI Version auf UC / UCS konvertieren

1. Anmelden im Webinterface des Telefons (admin / admin)
2. Firmware Update mit folgendem XML durchführen:  
<https://polyconvert.pitw.ch/firmware/convert.xml>



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)